



Copie

Strassen, le 26 mars 2012

Monsieur J-P. Feller
Ingénieur-Directeur du
SIDEN

L-9359 Bettendorf -Bleesbruck

VRéf. : RS/L 1000-011-06/LT12-001.doc
NRéf. : NW

Concerne : Demande d'avis relatif à la mise en place de rétentions d'eau dans le lotissement Rehsemswies à Schrondweiler.

Monsieur l'Ingénieur-Directeur du SIDEN,

L'Inspection du Travail et des Mines est d'avis que la rétention au lieu-dit « Dorffanger » représente un danger pour les salariés du fait qu'elle n'est accessible que par la trappe BR2 et un caillebotis de séparation. Une ventilation insuffisante suite à l'absence d'une deuxième trappe crée des risques supplémentaires pour les salariés lors des travaux d'entretien. En plus aucune possibilité de sauvetage d'évacuation en cas d'accident n'est prévue.


Il s'avère de plus que l'entretien de la rétention ne peut se faire d'une façon conforme aux dispositions légales et réglementaires en matière de protection des salariés, notamment en ce qui concerne l'évacuation des matières sédimentables, l'entretien des équipements de régulation et la présence possible de gaz de putréfaction ainsi que de produits chimiques.

De même pour un deuxième ouvrage de rétention doté d'une servitude technique constitue un danger lors des travaux d'entretien puisque que la hauteur libre à l'intérieur du bassin ne dépasse pas 1 mètre alors que cette hauteur devrait avoir une hauteur minimale de 2 mètres.

La sécurité pour les salariés, plus particulièrement lors des travaux d'entretiens, ne peut plus être garantie et le Code du Travail, Livre III, Titre premier- Sécurité au travail n'est plus respecté du fait que l'employeur ne peut plus assurer la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects liés au travail.

En dernier lieu et au vu des éléments exposés ci-avant, les rétentions souterraines sont, en règle générale, à éviter au bénéfice de rétentions à ciel ouvert.

Je vous prie d'agréer, Monsieur l'Ingénieur-Directeur, l'expression de mes sentiments très distingués.



Robert Huberty
Directeur adjoint